

KLONDIKE LIGHT

Technický list SC 00234

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE LIGHT

farba s antickým efektom

vodou riediteľný náter určený do interiéru

Špecifická hmotnosť: 1.010 ± 30 gr/LT pri 25°C

Výdatnosť: 5 - 6 m²/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

Estetický efekt: saténový

Viskozita: = = =

Zafarbenie: Farebná škála z katalógu

Balenie: LT. 1 - LT. 2,5

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk: 2 hodiny pri teplote 20°C

Pretierateľný: 5 – 6 hodín pri teplote 20°C

Úplne suchý: 24 hod pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

Moderný a elegantný vodou riediteľná farba pre použitie v interiéru. KLONDIKE LIGHT môže byť aplikovaný na viaceré druhy povrchov. Vďaka svojim unikátnym odtieňom je možné dosiahnuť výnimočne trendy dizajn.

Kovové fragmenty obsiahnuté vo farbe umocnené zlatými, striebornými časticami umožňujú vytvoriť jedinečný efekt s nádychom kovových metalických stier. KLONDIKE LIGHT je vysoko kvalitný výrobok, ktorý je priateľský, umývateľný a pretierateľný akoukoľvek inou vodou riediteľnou farbou.

POZN.: Aplikujte KLONDIKE LIGHT do 24 hodín po farbení, aby ste predišli strate stability.

ŠPECIFIKÁCIA	NORMA	HODNOTA	ZNAK
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKO	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ A+Trieda	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKO	-	neobsahuje	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKO	Smernica 2004-42- CE	max 6,6 g/L (Ue Limit 200 g/L) A/I Cat.	

PRÍPRAVA POVRCHU:

Staré steny: Odstráňte starú nepriľnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to potrebné. Ďalej aplikujte vhodný penetračný náter vhodný na daný povrch. Keď je penetrácia úplne vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po približne 6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciou farby KLONDIKE LIGHT.

Nové steny: Očistite podklad ak je zaprášený dôkladne umyte a vysušte. Ďalej aplikujte vhodný penetračný náter vhodný na daný povrch. Keď je penetrácia úplne vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po približne 6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciou farby KLONDIKE LIGHT.

Drevo, sklo, ľahké zliatiny a lakované železo. Odstráňte všetku masť z povrchu a dobre ho obrúste aby bol hladký a čistý. Naneste vrstvu základného náteru, ktorý je vhodný pre daný typ povrchu, potom naneste vrstvu Primer 1000. Po 6 hodinách pri 20°C, pokračujte v aplikácii Klondike Light

Nové železo: Odstráňte všetky nečistoty a vrstvy hrdze na povrchu, ošetrte vhodným ochranným prípravkom určeným na železo. Keď je ochranný náter úplne vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po približne 6 hodinách pri 20° pokračujte s aplikáciou farby KLONDIKE LIGHT.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie: pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob: štetec, kovové nerezové hladítko

počet náterov: 2 vrstvy

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Pre dosiahnutie odtieňov z katalógu, dôkladne zmiešajte s príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI alebo použite VALCLONE tónovací systém. Pre dosiahnutie zlatého alebo strieborného odtieňa je potrebné pridať produkt ADITIVO GOLD G 100 alebo ADITIVO SILVER G200 dostupných v baleniach LT. 0,100 a LT. 0,250 ML.

1) Klasický efekt - (špachtla): aplikujte PRIMER 1000 so štetcom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C. Aplikujte KLONDIKE LIGHT s kovovou špachtľou PV 43 nerovnomernými ťahmi 15 - 30 cm dlhými vo všetkých smeroch, vytvárajúc svetlé a nerovnomerné ťahy na povrchu. Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C, aplikujte druhú náteru KLONDIKE LIGHT rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere. Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20°C, a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaný KLONDIKE LIGHT s rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splývajú a zmenšujú sa, čím sa vytvorí svetlý a tieňovaný efekt.

2) Klasický efekt - (štetec + špachtla): aplikujte PRIMER 1000 so štetcom alebo valčekom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C.

Aplikujte KLONDIKE LIGHT s so štetcom PV 76 naneste prvú vrstvu KLONDIKE LIGHT štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo náteru KLONDIKE LIGHT a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak. Po približne 20 minútach pri teplote 20°C použite kovovú špachtľu PV43 a bez použitia farby vyhladte rovnomerne celý povrch vo všetkých smeroch.

Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C, aplikujte druhú vrstvu náteru KLONDIKE LIGHT rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere.

Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20°C, a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaná vrstva KLONDIKE LIGHT s rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splývajú a zmenšujú sa, čím sa vytvorí svetlý a tieňovaný efekt.

3) Efekt - (štetec) aplikujte PRIMER 1000 so štetcom alebo valčekom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C.

Aplikujte KLONDIKE LIGHT s so štetcom PV 76 naneste prvú vrstvu KLONDIKE LIGHT štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo náteru KLONDIKE LIGHT a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak.

Po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20°C, aplikujte druhú vrstvu náteru KLONDIKE LIGHT rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere.

Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20°C, a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaná druhá vrstva KLONDIKE LIGHT so štetcom PV76, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom - krážom vo všetkých smeroch jemným tlakom.

N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

www.dekorativne-natery.sk

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím.

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.4, Máj 2020

Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY