

KLONDIKE CORTEN MID

Technický list SC 00259

NÁZOV:

TYP:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE CORTEN MID

náter pre interiér a exteriér charakteristickým efektom verne imitujúci povrch hrdze vodou riediteľný máter určený do interiéru

Špecifická hmotnosť: 1.200 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť:

2 - 3 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

1,5 - 2 m²/LT dve vrstvy na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

DOBA SCHNUTIA:

Estetický efekt:

Efekt hrdze

Viskozita

22000 cps

Zafarbenie:

Farebná škála z katalógu

Balenie:

LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

Suchý na dotyk:

1 hodina pri teplote 20°C

Pretierateľný:

3 - 4 hodiny pri teplote 20°C

Úplne suchý:

po 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

KLONDIKE CORTEN MID je priedušný a umývateľný. Ihneď ako povrch uschne vytvorí sa priedušný film odolný voči oteru. Po vysušení KLONDIKE CORTEN TOP odoláva vysokým teplotám +50°C a nízkym teplotám -40°C.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Hľadáky podklad: Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a dôkladne umyte vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyrovnajte povrch ak je potrebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetračný náter vhodný na nátery s obsahom vápna. Potom aplikujte PRIMER 1200 valčekom alebo striekacou pištoľou. Približne po 6 hodinách pri teplote 20°C pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN MID.

Drsný, nerovný podklad: Odstráňte starú odlupujúcu sa farbu a dôkladne umyte vhodným čistiacim prostriedkom. Potom vyrovnajte povrch ak je potrebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetračný náter vhodný na nátery a omietky s obsahom vápna. Pokračujte v aplikácii KLONDIKE RASANTE R7 kovovou nerezovou špachtľou PV 44 a vyhladíte podklad. KLONDIKE RASANTE R7 pôsobá aj ako základný náter, a preto už nie je nutné použiť PRIMER 1200. Preto po 12 hodinách pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN MID.

PRÍPRAVA PRODUKTU:

riedenie:

pripravený na použitie

APLIKÁCIA:

spôsob:

štetec, kovové nerezové hladítko

počet náterov:

1 - 2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Klasický efekt - špachtľa: aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP a pokryte celý povrch s použitím kovovej špachtle PV 44 po celom povrchu s hrúbkou približne 1 mm.

Výdatnosť: približne 2 – 3 m² jedna vrstva na hladký povrch

COLATO efekt – aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP štetcom PV 76 v úzkych pruhoch zhora nadol a naopak o hrúbke 1mm – 2cm po celej dĺžke a pokračujte na celý povrch. Po 15 -20 minútach pri teplote 20°C aplikujte druhú vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP s použitím nerezovej kovovej špachtle PV 44 a naneste produkt ba celý povrch vertikálne zhora nadol a naopak o hrúbke 1mm, tak aby ste nevyhladili prvú vrstvu. Je dôležité aplikovať druhú vrstvu kým je ešte prvá vrstva mokrá aby ste zabránili rýchlemu vysušeniu a viditeľným spojom.

Výdatnosť: približne 1,5 – 2 m² dve vrstvy na hladký povrch.

N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKÁCIE:

od +10°C do +25°C. Neaplikujte počas priameho slnečného žiarenia a veterného počasia. Predídte aplikácii počas vlhkého a daždivého a mrazivého počasia.

SKLADOVANIE:

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +5°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím.
Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A LIKVIDÁCIA

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné ihneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.